Согласовано:
Председатель общества инвалидов
Надеждинского муниципального района
Санина О.А.
«30» мая 2025

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ ДСОВ №29
Панченко Е.А.
«27» мая 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

МБДОУ ДСОВ №29

№ 2ОП-526-26

.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ЗП-126-26

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №29 п.Тавричанка Надеждинского района

1.2. Адрес объекта 692496 Приморский край, Надеждинский район, п.Тавричанка, ул.Квартальная 10_____

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ___2____ этажей, 1761,1_ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9383_ кв. м

1.4. Год постройки здания __1983г_, последнего капитального ремонта ___-_____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _2025_, капитального __нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего видв №29 п.Тавричанка Надеждинского района» (МБДОУ ДСОВ №29)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692496 Приморский край, Надеждинский район, п.Тавричанка, ул.Квартальная 10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) _____**оперативное управление_**_____

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная _____**государственная_**_____

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования Надеждинского муниципального района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692481. Приморский край, Надеждинский район, село Вольно-Надеждинское, улица Пушкина, дом 59 «А»_____

_____

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг _дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития **инвалиды**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность ____160 детей_____

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ____да___

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Ближайшая остановка «8квартал»
- автобус №112, «Ж/Д вокзал Владивосток-Тавричанка
- автобус №118 «Артём-Тавричанка»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300м**
3.2.2 время движения (пешком) **3мин.**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет** Описать: от остановки «8 квартал» до перекрестка с улицей Квартальной, далее прямо до калитки детского сада, ширина доступного маршрута движения достаточна. Бордюрные пандусы отсутствуют
Их обустройство для нвалидов на коляске: **нет**
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,С,К) ДП-И (У,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(Г,У) ДУ-И (К,С,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (С,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ 9К,О,Г,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (С,К)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В (О,К,Г,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В (О,К,Г,С,У)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория детского сада доступна только инвалидам опрно-двигательной системы при наличии сопровождающего, людям. с нарушением слуха, зрения и умственного развития только с сопровождающим из сотрудников ДОУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025-2030 год
в рамках исполнения программы, плана муниципального района

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основных структурных элементов объекта повысится доступность объекта **для получения услуг для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов - колясочников и с опорно-двигательным аппаратом.**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
беспрепятственная доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов - колясочников и с опорно-двигательным аппаратом.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1 Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.2 Согласование с общественной организацией инвалидов
Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется
4.4.3 техническая экспертиза, **разработка проектно-сметной документации**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата ____

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края «Доступная среда» Учимся жить вместе!

Информационный портал (zhit-vmeste.ru)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "____" 2025__ г.,
2. Акта обследования объекта: N акта от _ «___ » 2025__ г.
3. Решения Комиссии _____ от "___" 2025__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДСОВ №29
_____Панченко Е.А.
"____"_____ 2025г.

АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N ЗП-126-26

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №29 п.Тавричанка Надеждинского района

1.2. Адрес объекта 692496 Приморский край, Надеждинский район, п.Тавричанка, ул.Квартальная 10_____

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ___2____ этажей, 1761,1_ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9383_ кв. м

1.4. Год постройки здания __1983г_, последнего капитального ремонта ___-_____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2025_, капитального __нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего видв №29 п.Тавричанка Надеждинского района» (МБДОУ ДСОВ №29)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692496 Приморский край, Надеждинский район, п.Тавричанка, ул.Квартальная 10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) _____**оперативное управление_**_____

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная _____**государственная_**_____

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования Надеждинского муниципального района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692481. Приморский край, Надеждинский район, село Вольно-Надеждинское, улица Пушкина, дом 59 «А»_____

_____

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг _дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития **инвалиды**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность ____160 детей_____

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ____да___

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Ближайшая остановка «8квартал»
- автобус №112, «Ж/Д вокзал Владивосток-Тавричанка
- автобус №118 «Артём-Тавричанка»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300м**

3.2.2 время движения (пешком) **3мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет** Описать: от остановки «8 квартал» до перекрестка с улицей Квартальной, далее прямо до калитки детского сада, ширина доступного маршрута движения достаточна. Бордюрные пандусы отсутствуют
Их обустройство для нвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано _____
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

Анатольевна, вот это у тебя в паспорте доступности ???????

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата ____
Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края «Доступная среда» Учимся жить вместе!

Информационный портал (zhit-vmeste.ru)

	поручней для родителей инвалидов.				
1.2.2	Заменить двери в группах на раздвижные т.к не соответствуют требованиям стандарта и нормативам.	При наличии бюджетного финансирования	2026	2028	Заведующий МБДОУ №29 Управление образования АНМР
1.2.3	Приобрести для санитарно-гигиенических помещений крючки, кнопку вызова, поручни	При наличии бюджетного финансирования	2026	2027	Заведующий МБДОУ №29 Управление образования АНМР
1.2.4	Установить стационарный пандус в соответствии с ГОСТ на отдельный вход в группу расположенную на первом этаже	При наличии бюджетного финансирования	2026	2028	Заведующий МБДОУ №29 Управление образования АНМР

Заведующий Е.А.Панченко

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
_____Т.М.Шмырева

"____" _____ 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N 2ОП-526-26

Надеждинский муниципальный район "____" _____ 2025 г.

он_____

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта _муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №29 п.Тавричанка Надеждинского района»

1.2. Адрес объекта 692496, Приморский край, Надеждинский район, п.Тавричанка, улица Квартальная 10

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание ___2____ этажей, ___1761__ кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___9383кв. м

1.4. Год постройки здания __1983 последнего капитального ремонта ___нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___2025г, капитального _нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) _муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №29 п.Тавричанка Надеждинского района»

МБДОУ ДСОВ №29

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _692496, Приморский край, Надеждинский район, п.Тавричанка, улица Квартальная 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг ведение образовательной деятельности

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития **инвалиды**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность ____160 детей_____

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ____да___ (правильно поставила да или надо было нет)??????

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Ближайшая остановка «8квартал»
- автобус №112, «Ж/Д вокзал Владивосток-Тавричанка
- автобус №118 «Артём-Тавричанка»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300м**
3.2.2 время движения (пешком) **3мин.**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет** Описать: от остановки «8 квартал» до перекрестка с улицей Квартальной, далее прямо до калитки детского сада, ширина доступного маршрута движения достаточна. Бордюрные пандусы отсутствуют
Их обустройство для нвалидов на коляске: **нет**
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,С,К) ДП-И (У,Г)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(Г,У) ДУ-И (К,С,О)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (С,К)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ 9К,О,Г,С,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (С,К)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В (О,К,Г,С,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В (О,К,Г,С,У)		

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория детского сада доступна только инвалидам опрно-двигательной системы при наличии сопровождающего, людям. С нарушением слуха, зрения и умственного развития только с сопровождающим из сотрудников ДОУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025-2030 годв рамках исполнения программы, плана муниципального района 4.3

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основных структурных элементов объекта повысится доступность объекта

для получения услуг для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов - колясочников и с опорно-двигательным аппаратом.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
беспрепятственная доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов - колясочников и с опорно-двигательным аппаратом.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.2 Согласование с общественной организацией инвалидов

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.4.3 техническая экспертиза, **разработка проектно-сметной документации**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата ____
Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края «Доступная среда» Учимся жить вместе!

Информационный портал (zhit-vmeste.ru)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 1 л.
3. Путей движения в здании	на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте _____	на 5 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____	на 1 л.

Руководитель рабочей группы Шмырева Т.М. старший методист (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Члены рабочей группы завхоз Варчак И.П. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

воспитатель Анисимова Е.Н. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

В том числе:
Заместитель начальника Управления образования АНМР Бесчастнова В.А. _____

Председатель общества инвалидов АНМР _____Санина О.А. _____

(подпись)

Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
N 2ОП-526-26 от "___" _____ 2025 г.

I Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивида №29 п.Тавричанка Надеждинского района»

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Не выявлены	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1.2	Нет должного асфальтового покрытия	К,О,С,У,Г	Укладка асфальтового покрытия	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть			-	-	-	
1.4	Пандус (наружный)	нет			-			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет должного асфальтового покрытия		Укладка асфальтового покрытия	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,С,К) ДП-И (У,Г)		1,2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на прилегающей территории требуется замена асфальтового покрытия.

Приложение 2к Акту обследования ОСИ паспорту доступности ОСИ2ОП-526-26 **от "___" _____ 2025г.**

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивида №29 п.Тавричанка Надеждинского района»

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	-		-	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Не выявлены	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Не выявлены	-	-	-
2.5	Тамбур	есть		6	Не выявлены	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выявлены	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У) ДУ-И (К,С,О)		5	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанести яркую контрастную маркировку на стационарный пандус в соответствии с ГОСТ.

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
N 2ОП-526-26 **от "___" _____ 2025 г.**

I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивида №29 п.Тавричанка Надеждинского района»

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		7	Не выявлены	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		8	Нет пандусов	С, О, К	Установка пандуса не возможна, нет технических условий	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Установка пандуса не возможна, нет технических условий	К	Организация альтернативной формы обслуживания	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Установка невозможна, нет технических условий			
3.5	Дверь	есть		5	Не выявлены			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3	Не выявлены			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет пандусов	С. О, К	Установка пандуса не возможна, нет технических условий	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-И (С,К)		5,6,7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При организации альтернативной формы обслуживания (при помощи сотрудников) возможен прием на первом этаже инвалидов всех категорий.

Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N 2ОП-526-26 от "___" _____ 2025г Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №29 п.Тавричанка Надеждинского района»

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		9	Не выявлены			
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ (К,О,Г,С,У)		9	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона соответствует требованиям

Приложение 4 (II) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N 2ОП-526-26 от "___" _____ 2025 г.

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Место приложения труда				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
N 2ОП-526-26 от "___" _____ 2025 г.

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Жилые помещения				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2ОП-526-26 от "___" _____ 2025 г.

Введите текст

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №29 п.Тавричанка Надеждинского района»

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		10,11	Отствуют крючки, отсутствует кнопка вызова, поручни	К, О	Установить крючки, кнопку вызова, поручни	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры не менее: ширина- 1,65м, глубина - 1,8м ширина двери- 0,9м. Крючки для одежды, кнопка вызова, поручни отсутствуют.	К, О		ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Туалетные комнаты	ДЧ-И (О.Г.У) ДУ-И (С, К)		10,11	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установить кнопку вызова, крючки, поручни. При выполнении тех.ремонта данная зона будет доступна для всех категорий инвалидов.

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
N 2ОП-526-26 от "___" _____ 20___ г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №29 п.Тавричанка Надеждинского района»

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	ет						
6.2	Акустические средства	сть			Не выявлено	О, К, Г, С, У		
6.3	Тактильные средства	ет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информатизации на объекте	ДП-В (К, О, Г,У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона соответствует требованиям

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4,5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ ДСОВ №29
_____Е.А.Панченко
----------2025 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

По доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.

Доступная среда в сфере образования формируется.

п/№	**Наименование мероприятия**				**Ответственный исполнитель**
	Этап реализации/показатели	**Результат этапа**	**Дата начала**	**Дата окончания**	
1. Организационно-техническое обеспечение объекта					
1.1	Выделить парковочное место для автомобиля инвалида	При наличии бюджетного финансирования	2027	2028	Заведующий МБДОУ №29 Управление образования АНМР
1.2	Обозначить знаками парковочное место для автомобиля инвалида.	При наличии бюджетного финансирования	2027	2028	Заведующий МБДОУ №29 Управление образования АНМР
2	**Злание**				
2.1	Произвести ремонт в общественном туалете по расширению стен и двери, приобретение специальных	При наличии бюджетного финансирования	2027	2029	Заведующий МБДОУ №29 Управление образования АНМР

	поручней для родителей инвалидов.				
1.2.2	Заменить двери в группах на раздвижные т.к не соответствуют требованиям стандарта и нормативам.	При наличии бюджетного финансирования	2026	2028	Заведующий МБДОУ №29 Управление образования АНМР
1.2.3	Приобрести для санитарно-гигиенических помещений крючки, кнопку вызова, поручни	При наличии бюджетного финансирования	2026	2027	Заведующий МБДОУ №29 Управление образования АНМР
1.2.4	Установить стационарный пандус в соответствии с ГОСТ на отдельный вход в группу расположенную на первом этаже	При наличии бюджетного финансирования	2026	2028	Заведующий МБДОУ №29 Управление образования АНМР

Заведующий Е.А.Панченко